



Kit de réparation des filets des bougies de préchauffage GEDORE

Convient universellement aux moteurs diesel avec filetage de bougie de préchauffage M8x1 + M10x1



Numéro d'article KL-0132-57 K
Code EAN 4046459186168



Description

- pour réparer les filetages de bougies de préchauffage endommagés sur la culasse.
- pas de remplacement de la culasse nécessaire
- en combinaison avec KL-0283-7021 A et KL-0283-7022 (KL-0132-52 KB)

Accessoires nécessaires:

KL-0283-7021 A - Mèche pour carottage M10x1

Spécifications techniques



Pour moteurs	diesel
Pour filetage	M8x1 + M10x1
Rangement	dans un coffret plastique